

泉州市鲤城区住房和城乡建设局文件

泉鲤建〔2025〕92号

泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于 全区在建项目扬尘专项巡查情况的通报

区文投集团、江南城建集团，各在建项目建设、施工和监理单位，局属有关股室（单位）：

为扎实推进建筑工地施工扬尘防治精细化、常态化管理，根据《泉州市鲤城区住房和城乡建设局关于加强建筑工地施工扬尘治理的通知》（泉鲤建〔2025〕62号）要求，我局聚焦薄弱环节，强化治理措施，于6月4日对鲤城区在建项目开展扬尘专项巡查，现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

本次检查采取现场检查、无人机飞检等检查方式，对江南新区在建项目开展扬尘专项巡查，并责令相关在建工程责任主

体单位在规定的时间内完成整改。

二、检查发现存在的主要问题

（一）扬尘防控意识薄弱。个别项目扬尘防控机制薄弱，扬尘监管力度有待加强；部分项目管理人员未重视施工扬尘防控工作，未将抑尘工作与施工过程同步计划、同步落实；部分项目扬尘防控专职人员未能及时有效落实扬尘防控岗位职责。

（二）6个100%执行不到位。部分房屋拆除、桩基施工、土方开挖（回填）工地施工裸土未采用绿网覆盖，造成周边环境扬尘污染严重；部分建筑工地临时道路未硬化，车辆行驶后造成尘土飞扬；个别项目喷淋未开启。

（三）信息化建设滞后。部分项目土方施工阶段未及时安装远程视频监控系统，存在扬尘防控远程视频监管盲区；部分项目远程视频监控长期处于离线状态，施工单位未及时进行整改。

三、处理意见

（一）对本次检查中发现安全文明施工情况较差的项目，要求相关责任主体单位立即整改；对未及时整改反馈的项目实行差异化管理，并于下一次“双随机”检查中对扬尘防治问题项进行扣分。

（二）各施工单位及监理单位应认真履职，按要求落实整改，并举一反三，仔细查找问题，明确各自自控、检查与监督责任，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作措施

（一）提高站位，强化责任。各项目建设单位、监理单

位、施工单位应切实提高建筑工程扬尘防控监管责任意识，全面贯彻执行《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》要求，建立健全扬尘防治责任体系，严格落实激励及惩戒机制，督促施工单位履行施工扬尘防控主体责任，提升文明施工水平。

（二）举一反三，落实整改。各在建项目参建单位应认真分析研判本次通报发现问题，举一反三，引以为戒，督促项目开展扬尘防控措施落实情况自查自纠，完善施工扬尘防控专项方案，配齐施工扬尘防控设施设备，切实落实施工扬尘防控措施。

附件：6月4日施工扬尘巡查发现问题情况汇总表

泉州市鲤城区住房和城乡建设局

2025年6月19日

（此件主动公开）

附件

6月4日施工扬尘巡查发现问题情况汇总表

序号	项目名称	检查情况	现场照片	建设单位	施工单位
1	中环城贯通工程——南环路快捷化改造工程项目	大面积裸土未覆盖，围挡喷淋未开启		泉州市住宅建设开发有限公司	腾达建设集团股份有限公司
2	鲤城区城市排水防涝系统提升工程——东浦排涝泵站改造项目	场内道路未硬化，裸土及材料未覆盖		泉州市鲤城区建发发展有限公司	福建中青旷博建设有限公司

序号	项目名称	检查情况	现场照片		建设单位	施工单位
3	鲤城区站前大道西侧片区配套市政道路一、配套道路六、配套道路十一) 项目	大面积裸土未覆盖，采石场碎石未覆盖到位。			泉州市鲤城区房地产公司、泉州海悦、建设有限公司	中建国际工程有限公司
4	繁荣片区配套道路工程(二期)项目	大面积路面裸土未覆盖。			福建省泉州市城市综合开发有限责任公司	福建省泉州市第一建设有限公司

序号	项目名称	检查情况	现场照片	建设单位	施工单位
5	城建·水墨江澜 小区（二期）南 侧1.2米市政污 水管网施工	大面积裸土未 覆盖无降尘措 施		江南城建集 团	/
6	泉州演艺剧场综 合体及商业配套 街区项目	裸土覆盖不完 全，道路硬化 不足		泉州鲤城刺 桐开发建设 有限公司	福建建工集 团有限责任 公司

序号	项目名称	检查情况	现场照片		建设单位	施工单位
7	鲤2024-9号地块	裸土未覆盖，围挡喷淋不完善道路硬化不足			江南城建集团	/

